

Arve nr.

1219074

1. Teostatud tööde kontroll

Tellitud tööd teostatud ja varuosad paigaldatud vastavalt tellimusele

Jah



Kuupäev

12.01.06

2. Liiklusohutuse ja ekspluatatsioonivedelike kontroll

- Mootoriõli
- Jahutusvedelik
- Pidurivedelik
- Hüdraulikaõli roolisüsteemis
- Aku elektrolüüt
- Klaasipesuvedelik
- Märkused


Kontrollitud

Lisatud/vahetatud

Tellimuse nr. 127235
 Tellimuse kuupäev 1.01.06
 Klienditeenindaja Riger Või
 Maksetähtaeg 12.01.06



Liivide



Lapsid

102 910

Reg. kuupäev

Sisetelliija nimi

3. Süsteemide funktsioneerimise kontroll

- Pidurisüsteem
- Roolimehhanism
- Valgustus
- Suunatud / ohutuled
- Helisignaali
- Kojamehekummid
- Klaasipesuri düüsid (ja suund)
- Märkused

Kontrollitud

Kogus	M	Kuuhind	AH %	Summa
18,00		42,00	10,00	604,80
1,00		38,00		38,00
Tööde summa				604,80
Muu summa				0,00
Kokku				642,80
Käibemaks 18%				115,70
Kokku				758,50



4. Proovisõit

Proovisõit tuleb kindlasti teha iga suuremama hulise hooldus- ja remonditöö järel ning iga turvalisuse või müratasemega seotud remondi järel.

Proovisõit läbi viidud

Jah



Ei



5. Puhtus

Kontrollitud



6. Kliendile teadmiseks

Teie auto hoolduse / remondi käigus ühendati aku lahti.

Palume uuesti sisestada:

- Raadiokood
- Raadiojaamade seaded
- Pardakompuutri seaded

7. Lisaks avastatud:

Kambi display

Jah



Ei



357AKA

Sõiduk

Parkimiskoht

Aeg / üleandmine arve koostamiseks

Arve kontroll *12.01.06*

Kliendile üleandmise kuupäev

Kuupäev / Vahetusmeistri allkiri

12.01.06.5
1040

Tööde vastuvõtja allkiri

[Signature]

